

Husk at få kontrolleret bilens aircondition inden ferien

Nu nærmer sommeren sig og det giver anledning til at få efterset bilens aircondition, så det er i stand til at klare sommerens varme strabadser og måske en tur til Sydeuropa. Når temperaturen kommer op på 20 grader betyder det at kompressoren til AC anlægget skal arbejde ekstra meget for at holde temperaturen nede i kabinen og her er det vigtigt at anlægget er justeret korrekt så det kører med det rigtige arbejdstryk og sugetryk. Det forlænger levetiden på kompressoren betydeligt, som i øvrigt er en ret bekostelig affære, hvis den skal udskiftes.



Hvornår er dit AC anlæg egentlig blevet serviceret?

Vi anbefaler et lille service hvert forår (pris 495,-kr. excl. moms) Og et stort service hvert fjerde år (pris 995,- kr. excl. moms).

Vi er specialister inden for aircondition og har de sidste nye maskiner til håndtering af kølemidler og selvfølgelig et godt specialuddannet personale inde for dette område. Ring og bestil tid nu til et eftersyn inden du kører sydpå, så holder det længere, også humøret ;)

HUSK AT REKVIRERE VORES KATALOG TIL BILEN SEND EN MAIL MED DIN ADRESSE

AUTO EL SPECIALISTEN

70 20 43 01

Vævergangen 23 2690 Karlslunde

specialisten@mail.dk

www.auto-el-specialisten.dk